


KLEENKOTE DT-3

DATOS TECNICOS



DESCRIPCION

Kleenkote DT-3 es un revestimiento semi-permanente usado como desmoldante en el vidrio para los parisones, moldes, el cuello de los anillos, y el fondo de los moldes y equipos relacionados con la fabricación de envases de vidrio. Se suministra en un envase de aerosol práctico y de muy fácil uso, que se aplica convenientemente, sin tener que recurrir a otros equipo de pulverización. No contiene clorofluorcarbonos [CFCs] o solventes clorados que son perjudiciales para el medio ambiente. Depositará una película suave, uniforme, y muy compacta de grafito sobre la superficie de los equipos de moldeo, permitiendo así una excelente carga, desmoldes y arranques sin demoras.

VENTAJAS

**PRE-TRATAMIENTO CON AEROSOL
APLICAR A TEMPERATURA AMBIENTE
SECADO RÁPIDO
ARRANQUES / CAMBIO DE TURNOS: SIN HISOPOS
PELICULA SUAVE Y UNIFORME PRODUCE BOTELLAS BRILLOSAS**

PROPIEDADES TIPICAS

Apariencia	Líquido negro
Olor	Olor químico
Densidad [25°C] [77°F] #s por galón	9.5
Punto de Inflamación	No-inflamable ASTM D 3065-77 y (envase de aerosol) FHSA Sec. 1500.45
Peso Neto	13 onzas [368.54 gramos]
DOT nombre apropiado al despachar	Aerosol, No-inflamable N.O.S.

SU MANEJO Y PRECAUCIONES

Ver la Hoja sobre la Seguridad del Material para Kleenkote DT-3

ALMACENAR

Por lo menos 12 meses en un contenedor cerrado a temperatura ambiente

S U A P L I C A C I Ó N

PREPARAR LA SUPERFICIE

Limpiar y desengrasar la superficie

Antes de pintar la superficie deberá remover por completo todas las partículas y materiales como el aceite, óxido y grasa. Se recomienda usar un compresor de aire arenado para tratar la superficie antes de pintarlo. No ensuciar con los dedos y evitar contaminarlo antes de aplicarlo.

MEZCLA

Agitar vigorosamente al aerosol para lograr un producto uniforme

El contenido del aerosol podría quedar, luego de un tiempo, en el fondo del envase. Por lo tanto deberá agitar el envase vigorosamente antes de usarlo a fin de que la mezcla quede uniforme.

PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN

Sostener al aerosol a unas 8 a 10 pulgadas [20 a 25 cm] de la superficie

Aplicar una mano delgada y pareja

Dejar secar por varios minutos

Aplicar dos o tres capas como indicado arriba

Kleenkote DT-3 es un aerosol que ha sido diseñado con un cabezal, prefijado en una regulación especial para asegurarnos de una atomización correcta. Una vez activada, entregará, en cada paso, la cantidad apropiada del revestimiento para la superficie. La velocidad de su aplicación determinará el espesor de la capa depositada sobre la superficie de los equipos de moldeo. Para evitar una sobre-carga, mantenga al aerosol de 8 a 10 pulgadas [20 a 25 cms] de la superficie a tratarse. Aplique una capa fina y pareja y luego deje secar unos minutos. Aplique dos manos finas y parejas más de la misma manera. Recomendamos que el espesor del revestimiento sea entre 1 y 2 mils (.001" y .002"). Para asegurarnos que el espesor del revestimiento sea la exacta, use un calibre Biddle que mide los espesores de los revestimientos no-magnéticos sobre un sustrato de base ferrosa.

EL CURADO

Mínimo a 250°C [482°F] por 20 minutos por lo menos

Si usara una unidad de fuego a gas, asegúrese que las llamas no entren en contacto con la superficie tratada. Limpie suavemente con un trapo o un hisopo las cavidades para remover las pelusas o partículas sueltas grafitadas. La superficie de los moldes tratados deberán tener un aspecto semi-brillante o de una terminación satinada. Los equipos de moldeo que han sido tratados y curados podrán instalarse en las máquinas o almacenados para un futuro uso.

PRECAUCIÓN !

Envase de aerosol Kleenkote DT-3 no exponerlo a temperaturas superiores a 49°C [120°F].

Deberá almacenarse en un lugar fresco y alejado de las fuentes de calor. Aplicar con alguna cobertura o en un lugar bien ventilado donde puedan extraerse los vapores.

ELNA INTERNATIONAL

5 North Stiles Street
P.O. Box 1063
Linden, New Jersey 07036-0001 USA
Tel: (908) 862-7344
Fax: (908) 862-5374
www.kleenmold.com

TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Z.I.
Guadalajara, Jalisco México C.P. 44940
Conmutador (0133) 3812-2300, Fax 3810-6264
México: (0155) 5311-3161
Monterrey: (0181) 8334-6381
www.total.com.mx